

Сроки периодических испытаний и осмотров электрозащитных средств до 1000 В

(Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003)

Защитные средства	Периодичность	
	испытаний	осмотров
Клещи изолирующие	1 раз в 24 мес.	1 раз в 12 мес.
Клещи электроизмерительные	1 раз в 12 мес.	1 раз в 6 мес.
Указатели напряжения	1 раз в 12 мес.	1 раз в 6 мес.
Перчатки резиновые диэлектрические	1 раз в 6 мес.	Перед применением
Галоши резиновые диэлектрические	1 раз в 12 мес.	Перед применением
Коврики резиновые диэлектрические	1 раз в 24 мес.	1 раз в 12 мес.
Изолирующие подставки	-	1 раз в 36 мес.
Инструмент слесарно- монтажный с изолирующими рукоятками	1 раз в 12 мес.	Перед применением